Switch（有機ELモデル）

項 目	症 状	料 金
内部清掃	内部に溜まったホコリ等の清掃	8,250円
タッチスクリーン修理交換	タッチしても反応がない 触っていないのにタッチされている	9,810円
液晶修理交換	画面に線やシミなどが出てしまっている	14,800円
バッテリー修理交換	充電の減りが早くなった 充電ができない、起動ができない	8,800円
充電コネクタ修理交換	充電ができない	14,800円
スピーカー修理交換	本体から音が流れない	6,800円
ゲームスロット修理交換	ゲームソフトを差し込んでも読み込まれない	10,800円
ＳＤカードスロット修理交換	ＳＤカードを差し込んでも読み込まれない	6,800円
冷却ファン修理交換	本体が異常に熱い	8,800円
イヤホンジャック修理交換	イヤホンから音が流れない	6,250円
ミドルフレーム交換	本体が歪んでしまっている	7,800円
本体レール (左) 交換	Joy-Con(左) が本体にしっかり取り付けられない	6,800円
本体レール (右) 交換	Joy-Con(右) が本体にしっかり取り付けられない	6,800円
水没	水没させてしまったことによる異常動作	9,800円
基板修理	故障の原因が基盤にあり、基盤の修理を行う場合	21,800円
ブルースクリーン	青い画面から動かない	応相談

【診断料金について】

パーツ交換をご希望の場合、実施後に別の要因で作業が完了しなかった場合にも
その交換の費用は発生いたします。

修理完了にならずに作業が途中で中断になったとしても
それまでの作業や診断料として3000円いただきます。
もしくは、基板修理などの複雑な修理作業においては6000円の複雑診断料を頂戴いたします。