

Joy-Con

項目	症状	料金
スティック交換（左）	操作していないのに動いている	3,000円 (税込 3,300円)
スティック交換（右）	操作していないのに動いている	3,000円 (税込 3,300円)
A B X Y ボタン基板修理	ボタンの操作に異常がある	5,500円 (税込 6,050円)
バッテリー交換	充電の減りが早くなった 充電ができない、起動ができない	3,163円 (税込 3,480円)
S L / S R ボタン修理	ボタンの操作に異常がある	3,163円 (税込 3,480円)
Z L / Z R ボタン修理	ボタンの操作に異常がある	5,500円 (税込 6,050円)
L ボタン交換	ボタンの操作に異常がある	3,000円 (税込 3,300円)
R ボタン交換	ボタンの操作に異常がある	4,090円 (税込 4,500円)
左レール交換	本体にしっかり取り付けられない	3,000円 (税込 3,300円)
右レール交換	本体にしっかり取り付けられない	3,000円 (税込 3,300円)

プロコントローラー

項目	症状	料金
スティック交換	操作していないのに動いている	6,000円 (税込 6,600円)

【診断料金について】

パーツ交換をご希望の場合、実施後に別の要因で作業が完了しなかった場合にもその交換の費用は発生いたします。

修理完了にならずに作業が途中で中断になったとしても
それまでの作業や診断料として3000円いただきます。

もしくは、基板修理などの複雑な修理作業においては6000円の複雑診断料を頂戴いたします。