

Switch（有機ELモデル）

項目	症状	料金
内部清掃	内部に溜まったホコリ等の清掃	7,500 円 (税込 8,250 円)
タッチスクリーン修理交換	タッチしても反応がない 触っていないのにタッチされている	8,909 円 (税込 9,800 円)
液晶修理交換	画面に線やシミなどが出ている	13,455 円 (税込 14,800 円)
バッテリー修理交換	充電の減りが早くなった 充電ができない、起動ができない	8,000 円 (税込 8,800 円)
充電コネクタ修理交換	充電ができない	13,455 円 (税込 14,800 円)
スピーカー修理交換	本体から音が流れない	6,182 円 (税込 6,800 円)
ゲームスロット修理交換	ゲームソフトを差し込んでも読み込まれない	9,818 円 (税込 10,800 円)
SDカードスロット修理交換	SDカードを差し込んでも読み込まれない	6,182 円 (税込 6,800 円)
冷却ファン修理交換	本体が異常に熱い	8,000 円 (税込 8,800 円)
イヤホンジャック修理交換	イヤホンから音が流れない	5,681 円 (税込 6,250 円)
ミドルフレーム交換	本体が歪んでしまっている	7,090 円 (税込 7,800 円)
本体レール(左)交換	Joy-Con(左)が本体にしっかり取り付けられない	6,182 円 (税込 6,800 円)
本体レール(右)交換	Joy-Con(右)が本体にしっかり取り付けられない	6,182 円 (税込 6,800 円)
水没	水没させてしまったことによる異常動作	8,909 円 (税込 9,800 円)
基板修理	故障の原因が基盤にあり、基盤の修理を行う場合	応相談
ブルースクリーン	青い画面から動かない	応相談

【診断料金について】

パーツ交換をご希望の場合、実施後に別の要因で作業が完了しなかった場合にもその交換の費用は発生いたします。

修理完了にならずに作業が途中で中断になったとしても
それまでの作業や診断料として3000円いただきます。

もしくは、基板修理などの複雑な修理作業においては6000円の複雑診断料を頂戴いたします。